




ACTIVE FUSION
CONTROL TECHNOLOGY



ACTIVE BLADE
MANAGEMENT TECHNOLOGY

Ленточный аппарат 86R серии Сменные V-канавки



Расстояние 250мкм

Расстояние 200мкм



Передовые функции

1. Сменные V-канавки для 200мкм/250мкм


86R оснащен системой V-канавок, которая позволяет пользователю легко и быстро снять и установить V-канавки. Почти все уже проложенные ленточные кабели содержат волоконные ленты с диаметром волокна 250мкм и, следовательно, расстоянием между волокнами в 250мкм. Но с увеличением плотности кабелей, число прокладываемых кабелей с волокном с диаметром покрытия в 200мкм увеличивается. Пользователи 86R могут варить различные типы (и комбинации) волоконных лент, меняя V-канавки под расстояние 200мкм и 250мкм в соответствии с типом свариваемого волокна.



2. Минимизация времени простоя в полях

Накопление пыли и расплавленного стекла на V-канавках – одна из основных причин высоких потерь при сварке. В стандартный комплект 86R входят запасные V-канавки с установленными и готовыми к работе электродами. V-канавки можно заменить в полях, что минимизирует время простоя. Электроды уже стабилизированы, поэтому не требуют стабилизации.

Остатки стекла на эл-де




Остатки стекла на V-канавках




Причина больших смещений

| № | Зазор [μm] | Смещ. [μm] | Склон | |
|----|------------|------------|-------|------|
| | | | Л | П |
| 1 | 68 | 0.9 | 1.4° | 1.9° |
| 2 | 63 | 0.3 | 0.5° | 1.1° |
| 3 | 55 | 1.3 | 0.7° | 0.9° |
| 4 | 54 | 5.2 | 1.7° | 1.2° |
| 5 | 54 | 0.4 | 1.3° | 0.4° |
| 6 | 62 | 1.1 | 0.4° | 0.7° |
| 7 | 48 | 1.2 | 1.9° | 0.3° |
| 8 | 48 | 2.7 | 1.0° | 1.5° |
| 9 | 48 | 0.8 | 1.9° | 0.1° |
| 10 | 43 | 6.7 | 0.9° | 0.3° |
| 11 | 42 | 0.7 | 0.4° | 1.8° |
| 12 | 40 | 2.8 | 2.0° | 0.5° |


V-канавки и электроды
с остатками стекла



снять




Запасные V-канавки со
стабилизированными эл-дами



установить

3. Универсальный держатель волокна

Держатель волокон FH-70-12 подходит для различных типов 12-в лент, таких как ленты в толстой оболочке 0.3-0.4мм и паутинообразное волокно (SWR) с диаметром покрытия 200-250мкм. Расстояние V-канавок 250мкм в FH-70-12 упрощают установку SWR и подготовку лент.



FH-70-12

4. Держатель с конвертером шага


Держатель с конвертером шага FH-70-12PC обеспечивает преобразование расстояния между отдельными волокнами с покрытием 200 мкм с расстояния 200 мкм до 250 мкм. Это также позволяет изменять многие ленты с расстоянием 200мкм в расстояние 250мм для установки в стандартную V-канавку 86R.




FH-70-12PC

5. Инструмент для сборки лент

RT-02 – инструмент, который позволяет легко и просто собрать 12 отдельных во временную ленту, которую можно сварить в 86R. При работе с данным инструментом не требуется клей или иное клейкое вещество т.к. собранные волокна сразу же укладываются в держатель. RT-02 не требует укладки волокон в цветовой последовательности, что необходимо в других инструментах для сборки лент. Пользователь берет любое волокно и устанавливает его в слот в соответствии с меткой на инструменте. С помощью RS-02 можно собирать волокна с покрытием 200мкм и 250мкм. Также возможна сборка волокон с покрытием 200 мкм в ленту с шагом 250мкм с помощью держателя FH-70-12PC или держатель FH-70-12-200 с красным стикером с расстоянием 200мкм.



RT-02



Сборка ленты из 200мкм волокон на расст-е 250мкм

6. Аксессуары для 86R12, позволяющие сварить любую комбинацию из лент 250мкм и 200мкм



| Диаметр покрытия | Расстояние между волокнами | Структура ленты | Сменные V-канавки | Держатель волокна |
|------------------|----------------------------|---|--|---|
| 250μm | Не фикс |  Одиночные волокна | | |
| | 250μm |  Лента в оболочке | | |
| 200μm | 250μm |  Гибка лента |  VG12-01-250 |  FH-70-12 |
| | 200μm |  Одиночные волокна | | |
| 200μm | 200μm |  Лента в оболочке |  VG12-01-250 |  FH-70-12PC |
| | 250μm |  Одиночные волокна |  250мкм | |
| 200μm | 200μm |  Лента в оболочке |  VG12-01-200 |  FH-70-12-200 |
| | 200μm |  Гибка лента |  200мкм | |

Хорошо развитая работоспособность


1. Переносной кейс

Есть несколько вариантов использования переносного кейса от 86R12. Аппарат готов к использованию, как только открыли кейс, а также, в зависимости от условий, можно работать, установив аппарат на крышку, или используя только рабочий стол.




2. Рабочий стол

Рабочий стол имеет много функций. Имеется два выдвижных ящика, достаточно больших для хранения инструментов или батарей. Рабочий стол можно также разделить на две части, чтобы установить его в соответствии с рабочим пространством.



Технология Active Fusion Control




ACTIVE FUSION
CONTROL TECHNOLOGY

86R оснащена технологией ACTIVE FUSION CONTROL с двумя ключевыми компонентами. Данная функция обеспечивает стабильные результаты сварки различных волокон и разных полевых условиях


1. Active Fusion control в режиме реального времени

Между электродами 86R большое расстояние, что позволяет нагревать волоконную ленту равномерно. Аппарат оснащен функцией управления мощностью сварки в реальном времени путем анализа яркости волокна во время сварочной дуги. Таким образом аппарат сваривает волокна на оптимальных параметрах. 86R не оснащен механизмом выравнивания волокон по сердцевине, однако эффекты поверхностного натяжения позволяют минимизировать возникшие ранее смещения.




2. Active Fusion control с помощью V-канавок и числа волокон


86R автоматически определяет оптимальные параметры сварки, ориентируясь на установленные V-канавки и число волокон.






Расстояние 250мкм / 12-в лента



Расстояние 200мкм / 12-в лента



Одиночное волокно




Технология Active Blade Management



ACTIVE BLADE
MANAGEMENT TECHNOLOGY


1. Активное автоматизированное вращение ножа

Сварочный аппарат 86R и скальватель CT50 оснащены функцию беспроводной передачи данных, что позволяет автоматически вращать нож, когда аппарат определяет, что нож затуплен. К 86R возможно подключить одновременно два скальвателя CT50.



2. Активный контроль ресурса ножа

Сварочный аппарат 86R отображает оставшийся ресурс ножа и сообщает пользователю, когда необходимо поменять позицию, высоту ножа или сам нож.



3. Контроль качества очистки

Когда пользователь меняет режим сварки, например, с 12- в ленты на SWR, беспроводная команда от сварочного аппарата автоматически изменяет температуру и время нагрева RS03.




Стандартная комплектация



86R12 стандартная комплектация

| Наименование | Модель | Кол-во |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| Сварочный аппарат | 86R12 | 1 шт |
| (1) Батарея * | BTR-15 | 1 шт |
| (2) АС Адаптер | ADC-20 | 1 шт |
| (3) АС шнур питания | ACC-14, 15, 16, 17 или 18 | 1 шт |
| (4) USB кабель | USB-01 | 1 шт |
| (5) Ремень для аппарата | ST-02 | 1 шт |
| (6) Запасные электроды | ELCT2-16B | 1 pair |
| (7) 12в V-канавки (зап.) | VG12-01, расстояние 250 – 255мкм | 1 шт |
| (8) Шестигранный ключ | HEX-01 | 1 шт |
| (9) Щеточка для V-канавок | VCB-01 | 1 шт |
| (10) Переносной кейс | CC-39 | 1 шт |
| (11) Рабочий стол левый | WT-09L | 1 шт |
| (12) Рабочий стол правый | WT-09R | 1 шт |
| (13) J-подставка на раб. стол | JP-09 | 1 шт |
| (14) Болт | TS-03 | 2 шт |
| (15) Ремень для кейса | ST-03 | 1 шт |
| (16) Бутылочка для спирта | AP-02 | 1 шт |
| (17) Краткое руководство | QRG-03-E | 1 шт |
| (18) Инструкция по эксплуатации | PDF-файл, хранящийся в Splicer | |
| Стриппер для лент. волокна | RS03 | 1 шт |
| (1) Батарея * (только RS03) | BTR-12A | 1 шт |
| (2) АС адаптер | ADC-09A | 1 шт |
| (3) АС шнур питания | ACC-08, 09, 10, 11 или 12 | 1 шт |
| (4) Щеточка для чистки лезвий | BRS-02 | 1 шт |
| (5) Шестигранный ключ | HEX-01 | 1 шт |
| Стриппер одиночного волокна | SS03 or SS01 | 1 шт |
| Скалыватель | CT50 | 1 шт |
| (1) Контейнер для осколков | FDB-05 | 1 шт |
| (2) Пластина для ОВ | AD-10-M24 | 1 шт |
| (3) Кейс (для скалывателя) | CC-37 | 1 шт |
| (4) Шестигранный ключ | HEX-01 | 1 шт |

* При доставке самолетом, обратите внимание на регламенты IATA.



Спецификации

86R12 Спецификация



| Наименование | | Значение |
|----------------------------|------------------------|--|
| Метод юстировки | | Самоюстировка по оболочке с поверхностным натяжением |
| Число волокон | | Одиночная и до 12 волокон Лента |
| Применяемое ОВ | Тип волокна | Одномодовое ОВ |
| | Диаметр оболочки | Многомодовое ОВ Прим.125мкм |
| Применяемое покрытие | Держатель ОВ | Форма покрытия: см. optionalno Длина скола: 10 мм |
| | | ITU-T G.652 : сп. 0.05 дБ ITU-T G.651 : сп. 0.02 дБ ITU-T G.653 : сп. 0.08 дБ ITU-T G.657 : сп. 0.05 дБ |
| Показатели сварки | Потери при сварке *1 | SM FAST режим : Прим. 16 – 17 сек SM AUTO режим : Прим. 19 – 20 сек |
| | Время сварки *2 | 40мм FP-05 режим: Прим. 38 – 40 сек 40мм FP-04T FAST режим: Прим. 17 – 19 сек одиночная 60мм режим: Прим. 13 - 15 сек |
| Тест на растяжение волокна | | Прим. 2.0N |
| Срок службы электродов *4 | | Прим. 1,500 сварок |
| Физические параметры | Ширина | Прим.170 мм без выступов |
| | Глубина | Прим.173 мм без выступов |
| | Высота | Прим.150 мм без выступов |
| | Вес | Прим. 2.6 кг с батареей |
| Климатические условия | Температура | Эксплуатация: -10 до 50°C Хранение: -40 до 80°C |
| | Влажность | Эксплуатация: 0 до 95%RH без конденсата Хранение: 0 до 95%RH без конденсата |
| | Высота над ур. моря | Макс. 3,700м |
| AC адаптер | | Вход AC100 - 240V, 50/60Hz, Max. 1.5A |
| Батарея | Тип | Аккумуляторная литий-ионная |
| | Выход | Прим. DC14.4V / 6380mAч |
| | Ёмкость *5 | Прим. 165 циклов сварки и усадки |
| | Температура | Зарядка : 0 до 40°C Хранение: -20 до 30°C |
| | Срок службы *6 | Прим. 500 зарядок |
| Монитор | | LCD монитор TFT 4.9 дюймов тач-скрин |
| Увеличение | | Прим. 20X : 12 лента до 60X : одиночное |
| Подсветка | | V-канавки LED |
| Интерфейс | PC | USB2.0 Mini B |
| | Внешняя LED лампа | USB2.0 A Прим. DC5V, 500mA |
| | Стриппер ленточного ОВ | Mini DIN брін DC12V, Max. 1A |
| | Беспроводной*7 | Bluetooth 4.1 LE |
| Хранение данных | Режимы сварок | 100 режимов сварки |
| | Режимы термоусадки | 30 режимов термоусадки |
| | Результаты сварок | 10000 сварок |
| | Изображения сварок | 100 изображений |
| Болт для штатива | | 1/4-20UNC |
| Другие характеристики | Автоматические функции | Выбор режима сварки по количеству ОВ Калибровка мощности дуги Крышка: открыть/закрыть Крышка нагревателя: открыть/закрыть Зажим нагревателя: открыть/закрыть |
| | | Видео и PDF предустановлены |
| | | Электроды |
| | | Замена без инструментов |

86R12 Опционально

| Наименование | Модель | Описание |
|--|--------------|--|
| Держатели ОВ | VG12-01-200 | 12 - в лента, расстояние 200 - 210мкм |
| | FH-70-200 | 200мкм диаметр покрытия |
| | FH-70-250 | 250мкм диаметр покрытия |
| | FH-70-900 | 900мкм диаметр покрытия |
| | FH-70-2 | 2 - в лента |
| | FH-70-4 | 4 - в лента |
| | FH-70-8 | 8 - в лента |
| | FH-70-10 | 10 - в лента |
| | FH-70-12 | 12 - в лента |
| | FH-70-12PC | Конвертер шага для 12 - в ленты |
| DC адаптер | FH-70-12-200 | 12 - в лента, расстояния 200 - 210мкм |
| | FH-FC-20 | 900мкм в кабеле диам. 2мм |
| | FH-FC-30 | 900мкм в кабеле диам. 3мм |
| FH-60-LT900 | | 900мкм в свободном буфере |
| DCA-03 | | Для подключения АС адаптера не через батарею |
| DC шнур питания | DCC-20 | От прикуривателя к BTR-15/DCA-03 |
| | DCC-21 | От автомоб. аккумулятора к BTR-15/DCA-03 |
| DCC-11 | | От аппарата к стрипперу |
| Инструмент для сборки лент | | FAT-04 2 - 16 волокон, 250мкм диаметр |
| RT-02 2 - 12 волокон, 200 - 250мкм диаметр | | |
| Переносной зажим CLAMP-DC-12 | | Для переноски дроп-кабеля на рабочий стол |
| JP-10 На сварочный аппарат, не на рабочий стол | | |
| JP-10-FC JP-10 с зажимами волокна | | |
| FP-04(T) 40мм, до 8 - в лента | | |
| FP-05 40мм, до 12 - в лента | | |

Сноски

*1: Измерено методом cut-back, соответствующим стандартам ITU-T, после сварки идентичных волокон Fujikura. Средние потери при сварке изменяются в зависимости от климатических условий, типа и характеристик волокна.

*2: Измерено при комнатной температуре. За время сварки взято количество времени между отображением волокна на LCD мониторе и отображением измеренных потерь. Среднее время сварки изменяется в зависимости от климатических условий, типа и характеристик волокна.

*3: Измерено при комнатной температуре с адаптером переменного тока. За время термоусадки взято количество времени между звуковыми сигналами начала и окончания. Среднее время изменения в зависимости от климатических условий, типа гильз и состояния батареи.

*4: Срок службы электродов зависит от климатических условий, типа волокна и режима сварки.

*5: Условия измерений:
(1) Время сварки и усадки: 2 мин цикл
С 12в лентой и гильзой FP-05

(2) При настройках сохранения энергии, в зависимости от условий тестирования.

(3) Батарея до ухудшения качества

(4) При комнатной температуре

(5) без аксессуаров (RS03 и тд), которые используют заряд от сварочного аппарата.

Число циклов меняется при измерении в условиях, отличных от вышеуказанных.
*6: Ёмкость батареи уменьшается на половину после 500 циклов. Срок службы батареи дополнительно сокращается при хранении и эксплуатации вне диапазона температур, а также в случае полной разрядки при хранении без подзаряда.

*7: Bluetooth® словесный товарный знак и логотип зарегистрированы Bluetooth SIG, Inc.

Спецификации

СТ50 Спецификация



| Наименование | | Значение |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Применяемое ОВ | Тип волокна | Одномодовое ОВ Многомодовое ОВ |
| | Число волокон | Одиночная и до 16 волокон Лента |
| | Диаметр оболочки | Прим. 125 мкм |
| Применяемое покрытие | Пластина для ОВ | AD-10-M24: Мах. 900 мкм диам. покрытия AD-50: Мах. 3 мм диам. покрытия AD-16A : Мах. 900 мкм диам. Покрытия 1 ОВ + Мах. 250 мкм диам. Покрытия 1 ОВ |
| | | Форма покрытия: см. Сварочный аппарат опционально |
| | | AD-10-M24 : 5 to 20mm *1 AD-50 [ДП: диам. покрытия] ДП>250мкм и меньше: 5 до 20мм *1 250мкм < ДП < 900мкм: 10 до 20мм 900мкм < ДП < 3 мм : 14 до 20мм AD-16A : ~20mm *1 |
| Длина скола | Пластина для ОВ | Держатель ОВ Прим. 10 мм |
| | | Одиночное ОВ Ср. 0.3° до 0.9° |
| | | Ленточное ОВ Ср. 0.3° до 1.2° |
| Ресурс ножа *3 | | Прим. 60,000 волокон |
| Физические параметры | Ширина | Прим. 117 мм без выступов *4 |
| | Глубина | Прим. 94 мм без выступов *4 |
| | Высота | Прим. 59 мм без выступов *4 |
| Климатические условия | Вес | Прим. 306 г с батарейками и AD-10-M24 |
| | Температура | Эксплуатация: -10 до 50°C Хранение: -40 до 80°C |
| | Влажность | Эксплуатация: 0 до 95% без конденсата Хранение: 0 до 95% без конденсата |
| Батарейки | | 2 шт LR03/AAA сухие |
| Беспроводной интерфейс *5 | | Bluetooth 4.1 LE |
| Болт | | 1/4-20UNC |
| Удерживающий механизм для держателя | | Оборудовано |
| Другие характеристики | Вращение ножа | Автоматическое вращение / Колесо ручного вращения |
| | Сменные детали | Нож / Устройство прижимов |

RS03 Спецификация



| Наименование | | Значение |
|---------------------------|---------------------|---|
| Применяемое ОВ | Тип волокна | Одномодовое ОВ Многомодовое ОВ |
| | Число волокон | Одиночная и до 16 волокон Лента |
| | Диаметр оболочки | Прим. 125 мкм 200 до 400 мкм |
| Длина зачистки | | Мах. 35 мм |
| Физические параметры | Время нагрева *1 | Прим. 3 сек Прим. 5 сек в Eco-режиме |
| | Температура нагрева | 85°C до 140°C |
| | Ширина | Прим.156 мм без выступов |
| Климатические условия | Глубина | Прим.49 мм без выступов |
| | Высота | Прим.37 мм без выступов |
| | Вес | Прим. 265 г с батареей |
| AC адаптер | Температура | Эксплуатация : -10 до 50°C Хранение : -40 до 80°C |
| | Влажность | Эксплуатация: 0 °C 95%RH без конденсата Хранение: 0 °C 95%RH без конденсата |
| | DC вход | AC100 до 240V, 50/60Hz, Max. 0.58A |
| DC вход | | DC10 - 17V, Агрот. 1A |
| Battery pack | Тип | Аккумуляторная литий-ионная |
| | Выход | Прим. DC7.2V / 1,840mAh |
| | Ёмкость *2 | Прим. 600 раз в Eco-режиме |
| | Температура | Эксплуатация : -10 до 50°C Зарядка : 0 до 40°C Долгое хранение : -20 до 30°C |
| | Ресурс *3 | Approx. 500 recharge cycles |
| Беспроводной интерфейс *4 | | Bluetooth 4.1 LE |
| Другие особенности | | Сила зачистки Дизайн, уменьшающий требуемую силу зачистки Контролируется аппаратом или смартфоном |

СТ50 Опционально

| Наименование | Модель | Описание |
|------------------------|-------------|----------------------------------|
| Пластина для ОВ | AD-50 | Опциональная пластина для ОВ |
| | AD-16A | Опциональная пластина для ОВ |
| Нож | CB-08 | Запасной нож |
| Устройство прижимов | ARM-CT50-01 | Запасное устройство прижимов |
| Контейнер для осколков | FDB-05 | Запасной контейнер для осколков |
| Боковая крышка | SC-CT50-01 | Боковая крышка вместо контейнера |
| | SPA-CT08-10 | Длина скола 10мм |
| Проставка | SPA-CT08-09 | Длина скола 9мм |
| | SPA-CT08-08 | Длина скола 8мм |

Сноски

*1: При длине скола менее 10 мм, диаметр покрытия должен быть 250 мкм и меньше. Настройку высоты ножа рекомендуется осуществлять перед сколом. Угол скола становится хуже, чем указано в спецификации при длине скола менее 10 мм.

*2: Угол скола измерен на интерферометре, не на сварочном аппарате. Для скола одиночного и 12волоконного ленточного волокна использовался новый нож. Средний угол скола изменяется в зависимости от климатических условий, состояния ножа, метода работы и чистоты.

*3: Ресурс ножа зависит от климатических условий, метода работы и типа скальваемого волокна.

*4: Измерено при закрытом рычаге.

*5: Bluetooth® словесный товарный знак и логотип зарегистрированы Bluetooth SIG, Inc

RS03 Опционально

| Наименование | Модель | Описание |
|-----------------|-------------|---|
| Проставка | SPA-RS02-08 | Длина покрытия 8мм |
| DC шнур питания | DCC-11 | От аппарата к стриппер для лент волокна |

Сноски

*1: Измерено при комнатной температуре. Время нагрева меняется в зависимости от условий окружающей среды и типа покрытия волокна.

*2: Измерено при комнатной температуре с батареей до снижения качества в Eco-режиме. Число циклов меняется в зависимости от климатических условий, настроек стриппера и состояния батареи.

*3: Ёмкость батареи уменьшается в половину после примерно 500 циклов зарядок. Срок службы уменьшается ещё больше при хранении вне диапазона температур, при эксплуатации вне диапазона температур, а также при полной разрядке и хранении без заряда в течение длительного времени.

*4: Bluetooth® товарный знак и логотип зарегистрированы Bluetooth SIG, Inc.

Сменная система
V-канавок



Повышенное
качество сварки

интеллектуальное
и безопасное
управление

Посетите наш сайт!

<https://www.optic-product.fujikura.com/>



**BEST QUALITY
SERVICE**
- SINCE 1978 -

Fujikura Ltd.

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan
General inquiries : +81-3-5606-1164 Service & support : +81-43-484-3962

<https://www.fujikura.com>

Fujikura Asia Ltd.

438A Alexandra Road, Block A Alexandra Technopark #08-03 Singapore 119967
General inquiries, Service & support : +65-6-278-8955

<https://www.fujikura.com.sg>

Fujikura Europe Ltd.

C51 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY, UK
General inquiries : +44-20-8240-2000 Service & support : +44-20-8240-2020

<https://www.fujikura.co.uk>

AFL

110 Hidden Lake Circle Duncan, SC 29334, USA
General inquiries : +1-800-235-3423 Service & support : +1-800-866-3602

<https://www.aflglobal.com>

Fujikura (China) Co., Ltd.

7th Floor, Shanghai Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai 200120, CHINA
General inquiries, service & support : +86-21-6841-3636

<http://www.fujikura.com.cn>