

- ※修理依頼はフジクラプレジジョン サービスセンタへご依頼ください。
- ※修理依頼時は「修理規約」をお読み頂き、「修理依頼書」に必要な事項を記入の上、同梱して発送をお願いします。
- ※保守満了予定を超えた機種種の修理依頼については、事前に営業窓口もしくは技術窓口へご相談ください。
- ※修理部品の在庫変動により、保守満了予定が早まる場合があります。

販売終了製品の修理対応表

☆融着接続機

分類	適応	製品機種	保守満了予定	備考
テレコム用途融着接続機	単心専用	70S/70S+	2026年11月予定	後継機種：90S+
テレコム用途融着接続機	1~12心	70R/70R+	2027年1月予定	後継機種：90R12
テレコム用途融着接続機	単心専用	19S/19S+	2026年11月予定	後継機種：45S
テレコム用途融着接続機	1~4心	19R/19R+	2027年1月予定	後継機種：90R4
テレコム用途融着接続機	単心専用	41S+/31S+	2030年7月予定	後継機種：45S
テレコム用途融着接続機	単心専用	12S/12Siシリーズ	2026年3月予定	後継機種：45S
テレコム用途融着接続機	1~4心	12R	2027年3月予定	後継機種：41R
テレコム用途融着接続機		FSM-60S/60R	修理受付は終了しました	FSM-30S,40S,50S,60Sの 後継機種：90S+
テレコム用途融着接続機		FSM-50S/50R	修理受付は終了しました	
テレコム用途融着接続機		FSM-40S	修理受付は終了しました	
テレコム用途融着接続機		FSM-30S/30R	修理受付は終了しました	
テレコム用途融着接続機		FSM-20RD	修理受付は終了しました	FSM-20RD,30R,50R,60Rの 後継機種：90R12
テレコム用途融着接続機		FSM-18S/18R	修理受付は終了しました	FSM-15S,16S,17S,18Sの 後継機種：45S
テレコム用途融着接続機		FSM-17S/17R	修理受付は終了しました	FSM-15R,16R,17R,18Rの 後継機種：90R4
テレコム用途融着接続機		FSM-16S/16R	修理受付は終了しました	
テレコム用途融着接続機		FSM-15S/15R	修理受付は終了しました	後継機種：45S/41R
テレコム用途融着接続機		FSM-11S/11R/11R-C	修理受付は終了しました	
工場用途融着接続機		FSM-45F/PMシリーズ	修理受付は終了しました	—
工場用途融着接続機		FSM-40F/PMシリーズ	修理受付は終了しました	—
工場用途融着接続機		FSM-30P/PF	修理受付は終了しました	—
工場用途融着接続機		FSM-20PM/20PM II	修理受付は終了しました	—

☆周辺工具類

分類	適応	製品機種	保守満了予定	備考
光ファイバカッタ	1~12心	CT-30シリーズ	2025年6月予定	後継機種：CT50シリーズ
光ファイバカッタ	単心専用	CT-06	2024年6月予定	後継機種：CT16
光ファイバカッタ	単心専用	CT-08	2030年9月予定	後継機種：CT16
光ファイバカッタ	単心専用	CT-104/105/106 CT104+/105+/106+	2029年12月予定	後継機種：CT114/115/116
光ファイバカッタ	単心専用	CT-05	修理受付は終了しました	後継機種：CT08
光ファイバカッタ	単心専用	HTC-20	修理受付は終了しました	—
光ファイバカッタ	1~12心	CT-20シリーズ	修理受付は終了しました	—
光ファイバカッタ	単心専用	CT-10/11	修理受付は終了しました	—
光ファイバカッタ	単心専用	CT-03/04/07	修理受付は終了しました	—
光ファイバカッタ	多心	CT-04B・100B	修理受付は終了しました	—
光ファイバカッタ	単心専用	CT-100/101/102	2031年3月予定	後継機種：CT-110/111
ホットジャケットストリップ	1~12心	HJS-02/03シリーズ	修理受付は終了しました	後継機種：RS03 クラッド径80um用はRS03-80
ホットジャケットストリップ		HJS-01	修理受付は終了しました	—
自動前処理機	単心専用	APM-100/APM-101	未定（継続中）	—
光ファイバリコータ	—	FSR-05/06/07	2029年9月予定	後継機種：FSR-115/116/117
光ファイバリコータ	—	FSR-02	修理受付は終了しました	後継機種：FSR-06
光ファイバリコータ・ブルーテスト		FSR-01シリーズ	修理受付は終了しました	—

☆計測器類

分類	適応	製品機種	保守満了予定	備考
ハンディOTDR	—	M310	2025年10月予定	後継機種はありません
ハンディOTDR	—	OFL280シリーズ	修理受付は終了しました	後継機種：FLEX SCAN
ハンディOTDR	—	FLX380シリーズ	修理受付は終了しました	後継機種：FLEX SCAN
4波長OTDR		M200-K-QUAD	修理受付は終了しました	—
光ファイバ故障点探査器		OFL120/200	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器	心線対照	FID-20R/21R	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器	心線対照	FID-25R/26R	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器	ONU検知	FID-28R	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器	心線対照	FID-12R / IDテストR	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器		IDテスト5版	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器	心線対照	FID-01R/02R/03R/11R	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器用光源		FLS-20T	2028年8月予定	後継機種：OLS2-Dual
光ファイバ心線対照器用光源		FLS-21T	修理受付は終了しました	—
光ファイバ心線対照器用光源		FID-01SS/01SF/02SS/02SF	修理受付は終了しました	—
光ファイバ3波長送信部		ID-SS3W	修理受付は終了しました	—
光トークセット	通話器	FOH-01	修理受付は終了しました	—
光コネクタ端面観察装置	単心	FOCIS-210/210P	修理受付は終了しました	後継機種：FOCIS Flex 2